



INSTRUCCIONES DE LAVADO DE LAS PRENDAS HOTELERAS

Noperti se compromete a entregar un producto de alta calidad a todos sus clientes. Recomendamos tomar en cuenta las instrucciones de lavado. Para en aras del aseguramiento de la calidad y del afianzamiento de nuestra relación comercial, nos permitimos dar las siguientes sugerencias.

Tratamiento del agua.-

Es el primer paso del lavado. Se necesitan ciertos elementos en la misma, en cuanto a neutralización de PH o utilización de separadores de partículas minerales inadecuadas, que incidirán agresivamente sobre un correcto lavado. Usar jabón líquido, mezclar el agua y el jabón antes de introducir las prendas.

Primeros lavados.-

Se recomienda **no usar blanqueadores** en las primeras lavadas. Estas fijan la celulosa natural y producen una descoloración amarillenta en las prendas. El *blanqueador* ha de utilizarse más adelante para dar durabilidad al blanco de la tela. Recuerde que la *fibra natural es amarillenta y el blanco es un color.*

Si son fundas darle la vuelta a la prenda.

Temperatura.-

Recomendamos no superar por ningún motivo temperaturas en el lavado sobre los 70 grados. Preferiblemente usar agua fría puesto que el agua caliente fija las manchas. Además, verificar el calibrado de las máquinas de lavar para que los indicadores marquen lo correcto.

Planchado.-

Siempre una tela 100% algodón será de más difícil manejo y esto lo debe aceptar el usuario y tomar conciencia del trato de la misma. El confort del algodón en cuanto a tacto y frescura, trae un sacrificio sobre el craquelado y la arruga natural de la prenda. Recomendamos como practica adecuada, el planchado de las prendas a una temperatura de 60% y una humedad entre el 15 y 30% para que las prendas queden con una superior apariencia.

Preferiblemente sacar las prendas húmedas y pasar por rodillo si es posible.

Carga de las máquinas.-

Una inadecuada carga de las máquinas de lavado o secado de las lavanderías, incide de manera automática sobre la resistencia de las fibras textiles. Deben seguirse estrictamente los manuales de recomendación de las máquinas de acuerdo a su capacidad de carga y no sobrepasarla por ningún motivo.